

**Информационный бюллетень № 525**

**С целью повышения качества и устранения дефекта на УРАЛ эк. класса 4, 5  
в системе выпуска газов**

Применение покупного металлорукава в сборе с фланцами взамен покупной вибровставки на автомобилях УРАЛ эк. класса 4, 5 с целью повышения качества и устранения дефекта.

Инженерный центр

## Информация о конструктивных изменениях

Лист 2  
Таблица 1

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 525 2020 г.
	2020	Автомобили УРАЛ эк. класса 4, 5	С .01.04.2020г.	РГТ № 524-014-900-00 от 06.03.2020г.	

Таблица 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Кол-во	№ детали после изменения	Кол-во	Условия взаимозаменяемости	
Установка металлорукава: 4320Я5-1203000, 5390-1203000, 4320NG-1203000, 55571Ж5-1203000, 63685P-1203000, Установка глушителя выхлопа на автомобиль; 5323E5-1201001, 532362Y5-1201001	4320Я5-1203099 металлорукав с фланцами	1	000.4859.1010.000 металлорукав	1	Не сохраняется	
	5323E5-1203099 металлорукав с фланцами	1	000.4859.1010.000-01 металлорукав	1	Не сохраняется	
	55571Ж5-1203099 металлорукав с фланцами	1	000.4859.1012.000 металлорукав	1	Не сохраняется	
	63685P-1203099 металлорукав с фланцами	1	000.4859.1013.000 металлорукав	1	Не сохраняется	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение покупного металлорукава в сборе с фланцами в системе выпуска газов				Лист	2
					Всего листов	2