

Информационный бюллетень № 526

**Выдача КД на новую комплектацию автомобиля-самосвала
УРАЛ-73945-5121-01 в исполнении с кондиционером**

Для создания новой комплектации были проведены следующие изменения в составе базового автомобиля-самосвала УРАЛ-73945-5121-01 (исполнение без кондиционера):

1. Применен агрегат силовой укомплектованный для установки на автомобиль 73945-1000251 вместо 73945-1000251-10;
2. Применена кабина 73945-5000014-30 вместо 73945-5000014;
3. Введены дополнительные установки:
 - 3.1. Установка электрооборудования кондиционера 4320N-3700088;
 - 3.2. Установка трубопроводов системы кондиционирования 73945-8131005;
 - 3.3. Установка конденсатора кондиционера в сборе на панель облицовки радиатора 73945-8131006.

Инженерный центр

Лист 2
Таблица 1

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 526 2020 г.
УРАЛ-73945-5121-01 (исполнение без кондиционера)	2020	автомобиль-самосвал УРАЛ-73945-5121-01 (без кондиционера)	С 10.02.2020г.	РГТ№ 169-014-900-002 от 03.02.2020г.	

Таблица 2

Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Кол-во	№ детали после изменения	Кол-во	Условия взаимозаменяемости	
автомобиля-самосвала УРАЛ-73945-5121-01 (исполнение без кондиционера)		73945-1000251-10	1	73945-1000251	1	Не сохраняется	
		73945-5000014	1	73945-5000014-30	1	Не сохраняется	
Установка электрооборудования кондиционера				4320N-3700088	1	Не сохраняется	
Установка трубопроводов системы кондиционирования				73945-8131005	1	Не сохраняется	
Установка конденсатора кондиционера в сборе на панель облицовки радиатора				73945-8131006	1	Не сохраняется	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Новая комплектация автомобиля-самосвала УРАЛ-73945-5121-01 в исполнении с кондиционером					Лист	2
						Всего листов	2